



TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
ul. Chałubińskiego 4
00-928 Warszawa
 tel.: (022) 4-902-902 fax: (022) 830-22-22
 na znak: PISKPKW/02/12/2009
 z dnia: 11.12.2009r.
 nasz znak: TDT.78-973-14479/09

Warszawa, dn. 31 grudnia 2009 r.

Transportowy Dozór Techniczny
 ul. Chałubińskiego 4
 00-928 Warszawa

telefon: 0 22 4 902 902
 fax: 0 22 830 22 22

NIP: 526-25-19-220
 REGON: 017231686

Konto: PKO BP SA

Centrum Korporacyjne i GWarszawa
 56 1020 1042 0000 6502 0190 6544

e-mail: info@tdt.pl
 www.tdt.pl

Oddział Terenowy TDT w Warszawie

ul. Kłobucka 27, 00-060 Warszawa
 tel. 0 22 626 23 16
 fax 0 22 627 32 90
 e-mail: warszawa@tdt.pl

Oddział Terenowy TDT w Lublinie

Al. W. Witosa 1, 20-015 Lublin
 tel. 0 61 745 52 13
 fax 0 61 532 87 76
 e-mail: lublin@tdt.pl

Oddział Terenowy TDT w Krakowie

ul. Pociesza 5, 31-408 Kraków
 tel. 0 12 633 10 66
 fax 0 12 631 45 21
 e-mail: krakow@tdt.pl

Oddział Terenowy TDT w Katowicach

ul. Cedrona 8, 40-191 Katowice
 tel. 0 32 790 73 36
 fax 0 32 256 31 36
 e-mail: katowice@tdt.pl

Oddział Terenowy TDT w Gdańsku

ul. Niepżytyłego 24, 80-033 Gdańsk
 tel. 0 58 305 42 49
 fax 0 58 305 42 49
 e-mail: gdansk@tdt.pl

Oddział Terenowy TDT we Wrocławiu

ul. Solskiego 5, 52-400 Wrocław
 tel. 0 71 725 44 44
 fax 0 71 367 26 12
 e-mail: wroclaw@tdt.pl

Oddział Terenowy TDT w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 391, 60-173 Poznań
 tel. 0 61 670 44 44
 fax 0 61 862 19 27
 e-mail: poznan@tdt.pl

TDT Laboratorium w Krakowie

ul. Pociesza 5, 31-408 Kraków
 tel. 0 12 633 10 66
 fax 0 12 631 45 21
 e-mail: laboratorium@tdt.pl

Jednostka Naczelna

1468

CEOC
 INTERNATIONAL



Pan
 Kazimierz Zbylut
 Prezes Zarządu
 Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
 ul. Jagiellońska 76/203
 03-301 Warszawa

dotyczy: wymaganych dokumentów dla urządzeń przeciwblokujących ABS zamontowanych w pojazdach przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

Na wstępie chciałbym wyjaśnić Panu, iż nie ma różnic interpretacyjnych pomiędzy „centralą” TDT w Warszawie a Oddziałami Terenowymi TDT co do kwestii dokumentowania spełnienia wymagań dla układu przeciwblokowego (ABS), ponieważ rozstrzygnięcie powyżej sprawy leży w kompetencjach diagnosty.

Jeżeli Pan uważa, że takie różnice są, to proszę wskazać konkretnie, jaki Oddział TDT inaczej interpretuje ww. kwestie i na czym wg Pana polega różnica interpretacyjna pomiędzy TDT w Warszawie, a jednym z Oddziałów Terenowych TDT. Brak podania konkretnego przypadku można uznać za pomówienie.

Jednocześnie pragnę Pana poinformować, że kwestie spełnienia przez pojazd przystosowany do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagań dla układu przeciwblokowego, określone są w rozdziale 9.2.3 Umowy ADR.

Potwierdzenie wymogu posiadania właściwego układu przeciwblokowego, spoczywa na diagnoście, który zgodnie z pkt. 6 tabeli w zał. 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2009r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 155, poz. 1232), powinien żądać dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań dla układu przeciwblokowego.

Brak dokumentów potwierdzających spełnienie tego wymogu jest kryterium dla diagnosty dla badania negatywnego.

Do wiadomości:
 - OT1 - OT7.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Andrzej Kolasa